

검단호수공원 호반써밋 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	(주)호반건설		성명(대표자)		대표이사	
	소재지	인천광역시 서구 불로동 547-10 일원					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			84㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
		856세대	856세대	세대	세대	세대	세대
사업계획 승인일		2022.10.11.					
측 정 자	상호	(주)대명환경기술연구소		등록번호		실내공기질 제1호	
	소재지	서울특별시 구로구 디지털로31길 62 아티스포럼 701호, 702호, 703호					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (밀폐/환기)
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	14:01~ 15:01	5401동 1404호	남서	8.2	불검출	129.1	68.5	181.2	47.9	밀폐 103.3 환기 47.6 (-)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
2지점	14:06~ 15:06	5401동 203호	남서	9.4	불검출	131.6	45.3	113.7	불검출	밀폐 116.6 환기 51.2 (1)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
3지점	14:16~ 15:16	5402동 2802호	남서	11.4	불검출	781.6	194.4	319.0	49.9	밀폐 107.6 환기 49.3 (-)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
4지점	14:24~ 15:24	5403동 1402호	남서	10.6	불검출	738.2	173.7	284.4	49.6	밀폐 132.3 환기 62.8 (2)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
5지점	14:31~ 15:31	5403동 201호	남동	10.5	불검출	234.1	92.2	184.4	불검출	밀폐 111.9 환기 52.5 (-)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
6지점	14:04~ 15:04	5404동 2701호	남동	9.1	불검출	158.4	51.8	131.4	불검출	밀폐 118.8 환기 62.3 (1)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○
7지점	14:12~ 15:12	5405동 1401호	남동	8.8	불검출	322.4	104.5	191.7	47.8	밀폐 111.0 환기 57.8 (-)
	입주예정자 입회 여부			○	○	○	○	○	○	○

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
8지점	14:20~ 15:20	5406동 201호	남동	11.0	불검출	765.0	188.0	308.0	49.6	밀폐 126.8
										환기 62.1
										(1)
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	
9지점	14:29~ 15:29	5407동 2801호	남동	8.9	불검출	340.5	109.4	198.0	48.3	밀폐 113.9
										환기 51.6
										(-)
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	
10지점	14:40~ 15:40	5407동 1404호	남서	11.0	불검출	231.3	48.5	118.0	불검출	밀폐 108.0
										환기 50.4
										(-)
입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2026년 01월 일

제출자 (주)호반건설



(서명·도장 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]